

Skład i pielęgnacja

Skład surowca:

Materiał I (kurtka): 2- laminat 100 % poliester

Materiał II (polar): 100 % poliester

Materiał III (podpinka): 100 % poliester




Maksymalna temperatura prania 40°



Nie wybielać



Nie suszyć bębnowo



Prasować do 110°

Prasować przez tkaninę ochronną

(nie prasować bezpośrednio nadruków i elementów z folii termotransferowej)



Profesjonalne czyszczenie chemiczne (tetrachloroetylen)