

## Skład i pielęgnacja

Skład surowca: 100% poliester




Maksymalna temperatura prania 40°



Nie wybielać



Nie suszyć bębnowo



Prasować do 110°

Prasować przez tkaninę ochronną

(nie prasować bezpośrednio nadruków i elementów z folii termotransferowej)



Profesjonalne czyszczenie chemiczne (tetrachloroetylen)